

Guaine per l'isolamento termico GUIDA AL PRODOTTO



POLIOLEFINA RETICOLATA ESPANSA A CELLULE CHIUSE - Spessori 6, 8, 12, 16, 20, 30, 40, 50 mm.

TROCELLEN è un materiale isolante a base di poliolefine (famiglia comprendente PE, PP, copolimeri-EVA ecc.), reticolato chimicamente ed espanso a cellule chiuse.

TROCELLEN AL/CL1

Materiale espanso reticolato chimicamente con aggiunta di addittivi antifiamma, certificato Classe 1, rivestito con film antigraffio metallizzato e goffrato.

TROCELLEN AL

Materiale espanso reticolato chimicamente, accoppiato con film antigraffio metallizzato e goffrato.

Caratteristiche tecniche	Norma	Unità di misura	Trocellen AL/CL1	Trocellen AL
Classe di reazione al fuoco	UNI 8457 / UNI 9174		classe 1	
Coefficiente di conducibilità termica a 0 °C (µ)	EN 12667	W/mK kcal/mh°C	0,0344 - 0,0296	0,0344 - 0,0296
Coefficiente di conducibilità termica a 40 °C (μ)	EN 12667	W/mK kcal/mh°C	0,0372 - 0,0320	0,0372 - 0,0320
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	EN 12086 EN ISO 12572	μ	> 12.000	> 12.000
Densità	EN ISO 845	kg/m3	30	30
Spessore	EN ISO 1923	mm	da 6 a 50	da 6 a 50
Colore	Spec. BASE		Grigio chiaro	Grigio antracite
Lunghezza		m	2	2
Resistenza alla compressione al 10%	EN ISO 3386/1	g/cm2	190	245
Permeabilità al vapore acqueo	EN ISO 12572	ng/Pa s m	0,12	0,12
Assorbimento d'acqua dopo 28 giorni	ISO 2896	Vol.%	< 3	< 3
Stabilità dimensionale (< 5%)	ISO 2796	°C	100	100
Massime temperature di impiego		°C	-80 ÷ +100	-80 ÷ +100
Temperatura di impiego con sollecitazione meccanica		°C	-40 ÷ +100	-40 ÷ +100

Scelta degli Spessori

ISOLAMENTO TERMICO NEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Spessori consigliati sottotraccia tra piani riscaldati e muri interni pareti perimetrali esterne e cavedi loc. caldaia, cantine, garage, tubazioni ext, cunicoli

Spessori consigliati secondo le norme stabilite dalla legislazione italiana. Legge 09/01/91 n. 10 e DPR 26/08/93 n. 412, vedi estratto nella sezione "Leggi e Decreti" del presente catalogo.

Diametro esterno delle tubazioni			Guaine AL - AL/CL1			Cueine ISO COMPACT e AS AL /CL1 CL1 AL II			
(pollici)	(mm)	Guaine al - Al/CLT					Guaine ISO COMPACT e AS AL/CL1, CL1 ALU		
-	6	6							
-	8	6	8						
-	10	6	8						
-	12	6	8						
-	14	6	8						
-	16	6	8						
3/8	17,2	6	8						
1/2	21,3	6	8	12	16	20	30	40	50
3/4	26,9	6	8	12	16	20	30	40	50
1	33,7	6	8	12	16	20	30	40	50
1 1/4	42,4	6	8		16	20	30	40	50
1 1/2	48,3	6	8		16	20	30	40	50
2	60,3		8		16	20	30	40	50
2 1/2	76,1		8	12		20	30	40	50
3	88,9		8	12		20	30	40	50
3 1/2	101,6			12		20	30	40	50
4	114,3			12		20	30	40	50
5	140					20	30	40	50
6	168					20	30	40	50

ISOLAMENTO ANTICONDENSA NEL CONDIZIONAMENTO E NELLA REFRIGERAZIONE DELLE TUBAZIONI

Gli spessori dell'isolante (riferimento al diagramma di Mollier) si calcolano in base alla temperatura del fluido della tubazione, alla temperatura dell'ambiente circostante la tubazione e all'umidità relativa presente nell'aria. Formula per il calcolo temperatura superficiale

$$t_2 = \frac{c_{i,2} \cdot \lambda \cdot (ti \cdot te)}{(d+2s) \cdot L \cdot \frac{(d+2s)}{d}} + te$$

t2 = temperatura superficiale delle tubazioni isolanti

ti = temperatura del fluido interno

te = temperatura ambiente

d = diametro tubazione

s = spessore isolamento

L = logaritmo neperiano (2.3 Log.)

I = coefficente di conducibilità termica in kcal/hm °C

Temperatura delle tubazioni (°C)	Temperatura ambiente e umidità relativa					
	15°C 50% 60% 70% 80%	15°C 50% 60% 70% 80%	15°C 50% 60% 70% 80%	15°C 50% 60% 70% 80%	15°C 50% 60% 70% 80%	
+ 15		6 8	6 8 12	6 8 12 16	6 8 12 20	
+10	6 8	6 8 12	6 8 12 16	6 8 12 20	8 12 16 20	
+ 5	6 8 1 6	6 8 16	6 8 12 20	8 12 16 30	8 12 16 30	
0	6 8 12 20	6 8 12 20	8 12 16 30	- 12 20 30	- 12 20 30	
- 5	8 12 16 30	8 12 16 30	- 12 16 30	12 16 20 30	12 16 20 40	
- 10	8 12 16 30	- 12 20 30	12 16 20 30	12 16 30 40	12 16 30 40	
- 20	12 16 30 40	12 20 30 40	- 16 30 40	16 20 30 40	16 20 30 50	
- 30	16 20 30 50	16 20 30 50	16 20 30 50	16 20 30 50	16 20 30 50	

APPLICAZIONE DELLE GUAINE

Su impianti in corso di esecuzione, le guaine vengono infilate sui tubi lasciando scoperti solo i tratti ove si eseguono saldature o giunture e per le quali si necessita del controllo di collaudo tenuta.

Su impianti esistenti, è necessario tagliare in senso longitudinale le guaine, spalmare un leggero strato di colla MATIBLOCK su entrambe le superfici da incollare, attendere qualche minuto per permettere l'evaporazione dei solventi (al tatto le superfici devono essere asciutte), quindi congiungere le due superfici esercitando una pressione sufficiente a ottenere un'adesione perfetta.

Con temperature di 20 - 30 $^{\circ}\text{C}$ il tempo di evaporazione è di circa 15 minuti.

N.B. Per evitare l'attesa, dovuta al tempo di evaporazione dei solventi, si consiglia di predisporre il taglio di alcuni metri di guaine con relativa spalmatura di colla.

Per il taglio delle guaine è necessario un coltello ben affilato o taglierini a lama allungabile. Con lama nuova il taglio è facile e pulito. Quando si avvertono difficoltà nel taglio, significa che è necessario affilare la lama del taglierino o cambiarla.

VOCI DI CAPITOLATO

TROCELLEN GUAINE AL/CL1

Guaine in poliolefina (polietilene) reticolata espansa, con protezione esterna di film metallizzato goffrato Classe 1.

Coefficiente di conducibilità termica a 40 °C (I)

0,0372 W/ mk (0,0320 kcal/mh°C).

Coefficiente di resistenza alla diffusione

del vapore acqueo (μ) > 12.000.

Senza CFC.

TROCELLEN GUAINE AL

Guaine in poliolefina (polietilene) reticolata espansa con protezione esterna di film metallizzato goffrato.

Coefficiente di conducibilità termica a 40 °C (I)

0,0372 W/mk (0,0320 kcal/mh°C).

Coefficiente di resistenza alla diffusione

del vapore acqueo (μ) > 12.000.

Senza CFC.

TROCELLEN ROTOLI AL/CL1, AL

Rivestimento per tubazioni di diametro superiore a 168 mm, collettori e serbatoi con isolante TROCELLEN rotoli (altezza 1,50 m e spessori 6-8-10-12-16-20-24 mm).

TROCELLEN LASTRE

Lastre da 2,00 x 1,48 m - spessore 30 mm.

ISOLAMENTO DI TUBAZIONI DRITTE

Tagliare la guaina isolante in senso longitudinale



3 Attendere che il collante sia asciutto, quindi unire i due bordi premendoli uno contro l'altro, per assicurare la perfetta aderenza









Applicazione delle Guaine

ISOLAMENTO DI UN TUBO A GOMITO

1 Tagliare la guaina isolante in senso trasversale a 45°, aiutandosi con una guida





4 Rivestire il gomito con il pezzo ottenuto, incollare i bordi del taglio premendoli per farli ben aderire e raccordare con altre guaine rettilinee dello stesso diametro










ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CURVE

dutilizzando un'asta e un metro rigido, posti perpendicolarmente tra loro, calcolare il raggio interno alla curva e, con una striscia TROCELLEN dello spessore definito, misurare la circonferenza del tubo (è importante avvolgerla senza tensione attorno al tubo da rivestire), segnando la metà della circonferenza. Con un compasso, segnare sulla lastra due archi di cerchio, quello più piccolo corrispondente alla misura del raggio interno,quello maggiore dato dalla misura di metàcirconferenza della striscia TROCELLEN.



2 Tagliare, lungo le tracce, la prima sagoma, che serve come dima per tracciare la seconda sagoma e le eventuali successive



terni ed esercitando un'adequata pres-

sione

3 Sovrapporre in piano le due sagome ottenute e spalmare la colla MATI-BLOCK sui bordi del profilo con il raggio maggiore



4 Una volta asciugata la colla, congiungere le due sagome piane iniziando l'incollaggio dalle estremità, assicurandosi che anche sul rovescio l'unione risulti perfetta



5Applicare la colla anche sui bordi interni e lasciarla asciugare



Rifilare ad angolo retto le due estremità, utilizzando come guida un nastro metallico, in modo da far combaciare i tratti di isolante adiacenti






Applicazione delle Guaine

ISOLAMENTO DI TUBAZIONE CURVE - ALTRA MODALITA'

Tagliare la guaina isolante in tre o quattro spicchi, mantenendo fissa l'angolatura prestabilita e ruotando la guaina di 180° su se stessa a ogni taglio



3 Praticare un taglio longitudinale, in modo da poter montare il manufatto sul tubo curvo e poi incollare







ISOLAMENTO DI DIRAMAZIONI A "T" con taglio a 45 (A) ° e con Punzonatura (B)

1 A Tagliare la guaina isolante in senso trasversale, in modo che i due pezzi risultino 1/3 e 2/3 della lunghezza totale 2A In corrispondenza del punto medio della guaina più lunga, eseguire due tagli a 45° convergenti verso l'interno. A una estremità della guaina più corta ripetere i tagli a 45° e spalmare la colla sugli intagli eseguiti

3A Assemblare le due parti, otte-Anendo così la diramazione a "T". Tagliare il manufatto in senso longitudinale al fine di consentire il montaggio 4AApplicare la colla sui bordi tagliati e congiungerli










1 Braticare un foro nella guaina isolante utilizzando un tubo affilato all'estremità

2B Tagliare la guaina in senso longitudinale e montarla sulla tubazione. Spalmare con la colla i bordi tagliati e incollare



4 BSpalmare la colla sulle parti da unire e accostarle con pressione adeguata, ottenendo così la diramazione a "T"










Applicazione delle Guaine

ISOLAMENTO DI UNA FLANGIA

◀ Isolare i due tratti di tubo fino alle flange. Misurare il diametro delle flange e della tubatura isolata






O Dopo aver applicato la colla MATI-**3**BLOCK nei punti necessari dell'isolante e della flangia, procedere all'incollaggio sulla flangia



4 Con una striscia di TROCELLEN dello stesso spessore, misurare la circonferenza degli anelli montati e poi la distanza tra i due anelli, compreso lo spessore dell'isolante. Riportare le due misure su una lastra TROCELLEN e tracciare lo sviluppo del rivestimento trasversale della flangia











via dei castelli romani 22 a b 00040 pomezia • roma • italy tel +39.06.91.62.00.73 +39.06.91.62.10.40 fax +39.06.91.60.45.02 p.i. 06546591006